

MOBISYS®

Pokini Tab A10

Zertifizierung

Mobisys GmbH
Altrottstr. 26
D-69190 Walldorf
+49 6227 / 86 35 - 0
+49 6227 / 86 35 - 55 Fax
info@mobisys.de
www.mobisys.de

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit bestätigen wir die Funktion für Pokini Tab A10 mit unserer MSB Client 3.4.7, wie im Prüfprotokoll vermerkt.

(Siehe Prüfprotokoll vom 02.03.2018)

Mit freundlichen Grüßen

Mobisys GmbH

Prüfprotokoll für Pokini Tab A10

Merkmale	Hersteller spezifische Informationen
Hersteller	EXTRA Computer GmbH
Modell	Pokini Tab A10
Prüfdatum	02.03.2018
Betriebssystem	Windows 10 Pro
Firmware-Version	Version: 1607 Build ID: 14393.82
Barcode Scanner	Nein
Kamera	8 MP Kamera mit Blitz
RFID (inkl. Hersteller)	Nein
WAN/GSM	Optional
Kaltstart-Konfiguration Beschreibung	Installation des PC Client über USB Stick.
MSB Client	MobisysMSBClient.PC.3470.de.msi
MSB Client - Test erfolgreich	Ja
Merkmale / Besonderheiten / Einschränkungen	<ul style="list-style-type: none"> Kamera Test OK. Jedoch kein Scannen über die Kamera möglich Framework war nicht installiert. Musste nachinstalliert werden